

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«Дон»
ОГРН 1043600021497

394087 г. Воронеж
ул. Ломоносова, д. 114/13, кв. 198 А
т. 8-960-104-06-40
e-mail: tszh-don@mail.ru

Исх. № 59
19.10.2016г.

Руководителю
МКП «Воронежтеплосеть»

В связи с предоставлением услуги ГВС ненадлежащего качества, а именно выявлено – температура горячей воды на входе в дом по данным ОДПУ составляет 47, 13, на выходе 40,41, что не соответствует нормам установленным СанПиН, а также на основании Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Прошу направить Вашего сотрудника для составления акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества с целью дальнейшего перерасчета платы за коммунальную услугу.

Управляющий ТСЖ «Дон»



А.Н. Рукин

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«Дон»
ОГРН 1043600021497

394087 г. Воронеж
ул. Ломоносова, д. 114/13, кв. 198 А
т. 8-960-104-06-40
e-mail: tszh-don@mail.ru

Исх. № 60
20.10.2016г.

Руководителю
МКП «Воронежтеплосеть»

В связи с предоставлением услуги ГВС ненадлежащего качества, а именно выявлено – температура горячей воды на входе в дом по данным ОДПУ составляет 46, 77°С, на выходе 40,86 °С, что не соответствует нормам, установленным СанПиН, а также на основании Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Прошу направить Вашего сотрудника для составления акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества с целью дальнейшего перерасчета платы за коммунальную услугу.

Управляющий ТСЖ «Дон»



А.Н. Рукин

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«Дон»
ОГРН 1043600021497

394087 г. Воронеж
ул. Ломоносова, д. 114/13, кв. 198 А
т. 8-960-104-06-40
e-mail: tszh-don@mail.ru

Исх. № 61
21.10.2016г.

Руководителю
МКП «Воронежтеплосеть»

В связи с предоставлением услуги ГВС ненадлежащего качества, а именно выявлено – температура горячей воды на входе в дом по данным ОДПУ составляет 49, 15°С, на выходе 41,86 °С, что не соответствует нормам, установленным СанПиН, а также на основании Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Прошу направить Вашего сотрудника для составления акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества с целью дальнейшего перерасчета платы за коммунальную услугу.

Управляющий ТСЖ «Дон»



А.Н. Рукин